


Instruction




MAX 40W
3200 Lumen

Model: TR003-1-40W4K-W
Collection: Single phase
Series: Track lamps



Wall Lamps



Montageanleitung:

- Scharfen vor installieren der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab
- Berechnen Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen; für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlachten mit einem Durchmesser von 20-22 mm
- Verlegen Sie eine 20-22/50H Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsbüchel, zum Einbauort
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240/ 50Hz Stromkreis. Wenn die Leuchte ein Erdungsbüchel hat, schließen Sie dieses an
- Beistellen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder an dafür vorgesehenen Stellen
- Bestreuen Sie eine Glühbirne in der Leuchte
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V, 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V, 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it should also be connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установити світильник за допомогою при виникній електричній мережі.
- Підготувати місце для установки світильника - потаємний отвір для вбудовування, подісне місце для нахалдах.
- Вивести до місця установки дрот живлення 220-240V 50 Гц, втрю чисти дрот заземлення, дрот живлення.
- Підготувати місце для керування світлом (світлоперемикач, підключити дрот до мережі 220В 50Гц).
- Підготувати місце для підключення світильника.
- Встановити світильник в потаємний отвір, подісне місце і надійно закріпити.
- Встановити лампу (закодь з зафіксувати її).
- Включити подачу електричного струму до світильника і перенести в його корисну репліку.

Инструкция по установке:

- Установки герметичности осуществляются при выключенной электропитании.
- Подготовить место для установки сепаратора: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место – для накладных.
- Вывести к месту установки провода питания 20-240V 50 Hz.
- В том числе провести заземление, если оно имеется в помещении.
- Подключить сепараторы к сети 220-240V 50 Hz. Если в помещении предусмотрено заземление, его также необходимо подключить.
- Проверить, чтобы в монтажном отверстии сепараторное место было чистым и надежно закреплен.
- Установить лампу и шаровый и диффузорный свет.
- Проверить подачу питания на сепараторы и убедиться в его корректной работе.

Verreut de Herschelwerks / Manufacture factory
Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produit / Filial de la fábrica / fábrica de filal / Sñbe
Fabrika / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabrica de ramã
/ Branch Factory / Oddadil Fabrika / Dinnel zaevda
izgotovitel / Filn zavodu verobnika / Olinan
zavoda-vyrobitalnik / Bvudrui zavuchin bolshies /
Dastardoz zavodun filialini / Chinnatun dindurubir
kumukundun / Pib Chaq q-ki7ch / Sine qiqi China.

