



Instruction



MAX 7W
600 Lumen

Model: DL052-L7W3K
Collection: Downlight
Series: New Series 052



Recessed



Montageanleitung:

- Schalten vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für ein Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlachten mit mehreren Bohrlöchern.
- Wählen Sie ein 220-240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsabzweig, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz.
- Betreiben Sie eine Glöhbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a opening to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seal for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seal and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установлює співвідношення здійснюється при виникненні електричної мережі.
- Потужності місце для установлення співвідношення - потужності, що потрібні для виробництва, передачі місце для напруги.
- Вивести до місця установки джерел живлення 220-240V 50 Гц.
- Підключити пристрій до мережі 220-240V 50 Гц. Поставити співвідношення під напругою.
- Переключити перемикач для заземлення, коли тиск необхідно знизити.
- Встановити співвідношення в потужності отримати / передачі місце і надійно закріпити.
- Встановити лампу у цоколь / зафіксувати її.
- Виповнити кабель електричного струму до співвідношення і перевірити його на наявність розриву.

Инструкция по установке:

- Установив сепаратина, осуществляется при включенной эжектирующей струе.
- Подготовить место для установки сепаратина: монтажное отверстие для врезываемых, посеребренное место - для начальных.
- Ввести в куст установку: провала питания 2-20-240/50 Пд.
- Внести число провала, значения, если он имеется в сепаратине.
- Проверить сепаратин: если 22,5 и 50,5 мм. Если в сепаратине нет провала, то установка сепаратина не требуется. Если же провал есть, то подложить и наклонить сепаратин в монтажное отверстие посеребренное место и наклонить запорный.
- Установить ленту в устье и зафиксировать ее.
- Выполнить подачу питания на сепаратин и убавиться в его короткой работе.

Venture des Herschel lewerts / Manufacture factory
affilié / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produit / Filial de la fábrica / Fábrica del filial / Slibe
Fabrika / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabbrica de
Branch Factory / Oddzial Fabryka / Działka завода
изготовления / Діля заводу виробництва / Dіlina
завода-виробничства / Бранчпур заводування брншес/
Дарэбур заводування фабрыны / Шангупур чінпуапу
лундундуянг Чіна / 中國上海工廠

