




Instruction



1 x GU10 (30W)

Model: C003CW-01W
Collection: Ceiling & Wall
Series: Conik gyps
 Ceiling Lamps



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom aus.
- Befestigen Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Anbauleuchten mit einem Keilprofil Sie ein 220V-240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsleiter, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220V-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Befestigung der Leuchte nicht die Befestigung oder an dafür vorgesehenen Platz, fixieren Sie die Montagebohrung / Leuchte mit Hilfe von Befestigung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply OFF.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220V-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out from the lamp to the 220V-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/socket and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Connect the lamp to the power supply to ensure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установити світильника здійснюється при вимкненні електричї мережи.
- Підготувати місце для установки світильника - монтажний отвір для вбудованих, посадочне місце для накладних.
- Витягнути дроти живлення, якщо він є з світильнику.
- Підключити світильник до мережи 220-240В 50 Гц. Якщо в світильнику передбачений дрот живлення, його також необхідно підключити.
- Після встановлення світильника перевірити справу /ладовий функції.
- Налаштувати лампу у люкони / фіксувати її.
- Включити подачу електричного струму до світильника і переконатися в його правильній роботі.

Інструкція по установке:

- Установку светильника осуществляется при выключенной электрической энергии.
- Подготовить место для установки светильника: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место - для накладных.
- Вывести к месту установкипровода питания 220-240V 50 Гц.
- Подключить светильник к электросети 220-240В 50 Гц. Если в светильнике предусмотрен провод питания, его также необходимо подключить.
- Установить светильник в монтажное отверстие/посадочное место.
- Установить лампы в люкони / зафиксировать их.
- Включить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

**Vertretung des Herstellerwerks / Manufacturer Factory
affiliate / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produttore / Filial de la fabrică / Filiale di fabbrica
Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Filial / Sube
Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Filiale de ramură
/ Branch Factory / Odział Fabryka / Filialna Fabryka
Kilowattentz / Filial zavodu výrobca / Filial
Kilowattentz / Filial zavodu výrobca / Filial zavodu
Distribucija / Distribucija / Distribution / Vertrieb /
Distribucija / Distribucija / Distribution / Vertrieb /**
Hangzhou / Puzos, 6-4126 / 1126 242 China.

