



Instruction



1 x GU10 (50W)

Model: DL301-2-01-CH
Collection: Downlight
Series: Metal Classic

 Recessed



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Leuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlachten mit einem Lampensockel.
- Verlegen Sie ein 220-400V Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-400V Stromkabel. Wenn die Leuchte ein Erdungsableitung hat, schließen Sie diese an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder an definierten Stellen mit dem Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.
- Betreiben Sie eine Glühlampe in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat to surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- [illegible]

Инструкция по установке:

- Установи сепарацию, осуществляя при выключенной электростанции.
- Подготови место для установки свейлинга, монтажное отверстие для сепаратора, поскобленное и/ли для наклеива.
- Вывести к месту установки провода питания 20-240V 50 Hz, в том числе провод заземления 20-240V 50 Hz, в сепараторе.
- Провери, чтобы провод заземления был правильно подсоединен к проводу заземления, его конец необходимо подогнуть, установить сепарацию в монтажное отверстие, поскобленное и/ли наклеено заземлять.
- Установи лампу в цоколь и зафиксировал ее.
- Провери подачу питания на свейлинг и убедился в его корректной работе.

Verwertung des Herstellerwerks / Manufacturer factory
affilié / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produit / Filial de la fábrica / Fábrica de filal / Sube
Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrika de ramã
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Бранча завода
изготовител / Filial завода виробника / Filial
завода-виробництва / Бранчир заустання брншес /
Заводу заводна фирмалар / Заводу підприємств
Латвія / Заводу 4-4-12-1 / Заводу 4-4-12-1
Латвія / Заводу 4-4-12-1 / Заводу 4-4-12-1

